

MAGIC

MAGIC, es la nueva gama de reguladores diseñada por CIRCUTOR, basados en una alta tecnología y pensados para una regulación sencilla y eficaz.

- Sistema FCP
(Fast Computerized Program)
- Medición del cos Φ , mediante los valores eficaces de tensión y corriente.
- Señalización de los pasos conectados.

Características pensadas para un fácil e intuitivo manejo del usuario.

- Configuración de parámetros en RUN-TIME
- Programación y manipulación totalmente digital.
- Visualización de la totalidad de medidas a través de un único display.

MAGIC, is the new range of power factor regulators by CIRCUTOR, using on the highest technology and designed for easy and effective regulation.

- FCP System
(Fast Computerized Program)
- Measuring cos Φ , using true RMS voltage and current values.
- Connected steps display.

Features designed for easy and intuitive handling by the user.

- Parameter setting in RUN-TIME
- Totally digital setting and handling.
- Displays all measurements on one single display.

MAGIC

Prestaciones y características técnicas de los reguladores MAGIC

■ Regulación de alta precisión

La medición de los valores de corriente y tensión es obtenida en valor eficaz, permitiendo una mayor precisión en el cálculo del cos Φ

■ Regulador de 6 y 12 relés

- computer 6m: (6 salidas de relé)
- computer 12m: (12 salidas de relé)

■ Visualización de los pasos conectados

Indicación de los pasos conectados a través del display.

■ Configuración y visualización de los parámetros de una forma totalmente digital

■ Detección y visualización por display en caso de alarma

■ Configuración de parámetros en RUN-TIME

Posibilidad de entrar en modo de configuración aún estando la batería en funcionamiento.

Benefits and technical features of MAGIC power factor regulators

■ Highly accurate regulation

Current and voltage measurement is done in true RMS value, allowing better accuracy in cos Φ calculation.

■ 6 and 12 relay power factor regulator

- computer 6m: (6 relay outputs)
- computer 12m: (12 relay outputs)

■ Connected steps display

Shows the connected steps on the display.


■ Totally digital parameter setting and display

■ Detection and display of alarms

■ Parameter setting in RUN-TIME

Option to enter setting mode even when working off the battery.

 CIRCUTOR





C CIRCUTOR

MAGIC



- Medición del cos φ
- cos φ measurement



- Programación del valor C/K
- C/K value setting




- Programación del tipo de maniobra
- Type of operation setting
- 1.1.1.1.1 / 1.2.2.2. / 1.2.4.4.4. / 1.1.2.2.2 / 1.2.4.8.8




- Indicación del cos φ : capacitivo
- cos φ display: capacitive



- Indicación del cos φ : inductivo
- cos φ display: inductive



- Indicación de los pasos conectados
- Connected steps display



Dimensions
Sizes

144 x 144



- Programación de conexión y desconexión de los condensadores
- Setting the connection and disconnection of capacitors



- Edición del número máximo de pasos a controlar
- Editing the maximum number of steps to be controlled


Hasta 6 pasos (6M). Hasta 12 pasos (12M)
Up to 6 steps (6M). Up to 12 steps (12M)



- Modo manual de trabajo
- Manual operating mode



- Entrada en modo de configuración de parámetros
- Enter in parameter setting mode



- Conexión / desconexión manual de los pasos
- Manual connection / disconnection of steps

